



右前方写真

車両状態

- ・クラッチ異常
(変速に入らない)
ニュートラルのまま
- ・アドブル異常



右後方写真



左側後方写真

- ウインカー・ブレーキランプ
カバー破損



右側方写真
(ダンプ)
テールゲートオープン



左後方写真
(ダンプ)
テールゲートオープン



右側方写真
(ダンプ状態)

車両番号 宮崎800す787

NO.3



前方写真
(ダンプ)



内部写真
架台内部



内部写真

走行距離 289,039km

タコメータ不動