



前方写真

全体にサビあり



後方写真



右側方写真



左側方写真



左側面後部ドア下のへこみ



内部写真
エンジンチェックランプの点灯
走行距離 137,304km