



前方写真

塗装が日焼けにより劣化している。




後方写真



左側方写真



右側方写真



内部写真



内部写真

走行距離 24,257km