

学校名	棟番号	建物用途	構造	階数	建築年月	延床面積 (㎡)	耐震診断結果 (Is値)			補強の必要性	
飫肥中学校	3	普通教室棟	R	2	S46.03	960	H16	2次診断等	1.01	無	
	7	特別教室棟	S	1	S39.03	248	H18	2次診断等	1.01	無	
	16	管理・特別教室棟	R	2	S52.02	781	H16	2次診断等	0.96	無	
	17		R	2	S53.01	622					
	18	特別教室棟	R	2	S53.01	335	H16	2次診断等	0.77	無	
	21	普通・特別教室棟	R	2	S60.02	645	新耐震基準			無	
	27	体育館	R	1	H06.03	903	新耐震基準			無	
油津中学校	10	体育館	R	1	S58.01	780	新耐震基準			無	
	17	特別教室棟	R	2	H04.01	440	新耐震基準			無	
	20-1	普通・特別教室棟	R	3	H10.08	1,512	新耐震基準			無	
	20-2	渡り廊下	R	3	H15.03	86	新耐震基準			無	
	22	管理・特別教室棟	R	3	H15.03	1,992	新耐震基準			無	
吾田中学校	1	管理・普通・特別教室棟	R	2	S39.06	1,299	H18	2次診断等	1.11	無	
	2	普通教室棟	R	2	S36.05	696	H18	2次診断等	0.98	無	
	3	特別教室棟	R	2	S40.08	465	H18	2次診断等	0.70	無	
	14	普通教室棟	R	3	S51.03	1,050	H17	2次診断等	0.84	無	
	16	特別教室棟	R	3	S52.03	1,077	H17	2次診断等	0.68	無	H19補強済(補強後 0.72)
	18	体育館	R	1	S57.02	1,300	新耐震基準			無	
	25	普通教室棟	R	1	H01.12	401	新耐震基準			無	
東郷中学校	9	管理・普通・特別教室棟	R	3	S51.03	1,842	H17	2次診断等	0.73	無	
	14	体育館	R	1	S59.01	685	新耐震基準			無	
	18	特別教室棟	R	1	H04.12	284	新耐震基準			無	
細田中学校	10	普通・特別教室棟	R	2	S53.03	1,033	H18	2次診断等	1.17	無	
	11	管理・特別教室棟	R	2	S53.03	748	H18	2次診断等	0.98	無	
	12	特別教室棟	R	1	S53.03	225	H18	2次診断等	1.63	無	
	14	体育館	R	1	S58.03	685	新耐震基準			無	
	18	普通・特別教室棟	R	2	H07.03	713	新耐震基準			無	
鵜戸中学校	9-1	体育館	S	1	S47.03	510	H16	2次診断等	0.46	無	H18補強済(補強後 0.93)
	10	管理・普通・特別教室棟	R	3	S50.03	1,508	H16	2次診断等	0.71	無	
酒谷中学校	10	管理・普通・特別教室棟	R	3	S54.01	1,427	H17	2次診断等	0.74	無	
	12-1	体育館	S	1	S56.02	693	H17	2次診断等	0.70	無	H19補強済(補強後 0.94) 屋根面ブレース耐力不足
北郷中学校	14	管理・普通・特別教室棟	R	2	H21.04	2,323	新耐震基準			無	
南郷中学校	1-1	普通教室棟	R	3	S37.03	780	H18	2次診断等	0.43	無	H21補強済(補強後 0.72)
	1-2		R	3	S38.03	1,554					
	1-3	管理・特別教室棟	R	2	S38.03	806	H18	2次診断等	0.52	無	H21補強済(補強後 0.84)
	4	特別教室棟	S	1	S40.10	248	H18	2次診断等	0.56	無	H21補強済(補強後 0.87)
	15	渡り廊下	R	2	S57.09	203	新耐震基準			無	
	16	体育館	R	1	S63.03	988	新耐震基準			無	
	17		R	1	S63.03	208					
	18	部室	R	2	H03.03	145	新耐震基準			無	
	18-1		W	2	H03.03	145					
	19	特別教室棟	R	2	H05.01	375	新耐震基準			無	
	20	特別教室棟	S	2	H21.03	703	新耐震基準			無	
榎原中学校	5-1	管理・普通・特別教室棟	W	2	H03.03	1,018	新耐震基準			無	
	5-2		R	2	H03.03	634					