

学校名	棟番号	建物用途	構造	階数	建築年月	延床面積 (㎡)	耐震診断結果 (Is値)			補強の必要性	
飫肥小学校	13	普通・特別教室棟	R	3	S47.03	1,689	H16	2次診断等	0.60	無	H18補強済(補強後 0.81)
	14	体育館	S	1	S52.02	725	H17	2次診断等	0.61	無	H19補強済(補強後 0.87)
	20	管理・普通・特別教室棟	R	3	S62.02	3,225	新耐震基準			無	
吾田小学校	1	管理・特別教室棟	R	3	S42.01	930	H15	2次診断等	0.76	無	
	2-1	普通教室棟	R	3	S33.02	807	H15	2次診断等	0.59	無	H17補強済(補強後 0.73)
	2-2		R	3	S30.03	1,064					
	8	体育館	S	1	S44.12	700	H15	2次診断等	0.15	無	H17補強済(補強後 0.80)
	9	普通教室棟	R	3	S47.03	1,283	H15	2次診断等	0.77	無	
	10	特別教室棟	R	3	S48.02	833	H15	2次診断等	0.67	無	H17補強済(補強後 0.71)
	11	下足室	R	2	S48.02	80	H15	2次診断等	0.90	無	
	15	特別教室棟	R	3	S57.02	279	新耐震基準			無	
油津小学校	3	普通教室棟	R	3	S41.03	1,272	H16	2次診断等	0.80	無	
	4	普通教室棟	R	3	S40.03	1,300	H16	2次診断等	0.94	無	
	12	特別教室棟	R	2	S48.06	841	H16	2次診断等	0.90	無	
	13	管理・特別教室棟	R	2	S49.02	901	H16	2次診断等	0.97	無	
	17	体育館	R	1	S59.01	725	新耐震基準			無	
	22	エレベーター・多目的トイレ	S	3	H21.03	71	新耐震基準			無	
東郷小学校	10	普通教室棟	R	2	S49.02	1,215	H18	2次診断等	0.92	無	
	11	管理・特別教室棟	R	2	S50.03	1,202	H18	2次診断等	0.89	無	
	14	体育館	S	1	S52.12	532	H17	2次診断等	0.76	無	
桜ヶ丘小学校	9	体育館	S	1	S47.11	612	H17	2次診断等	1.02	無	
	10	普通・特別教室棟	R	3	S54.01	1,883	H17	2次診断等	0.89	無	
	13	管理・特別教室棟	R	3	S55.02	1,030	H16	2次診断等	0.94	無	
細田小学校	12-1	体育館	S	1	S52.12	550	H17	2次診断等	0.90	無	
	13	管理・普通・特別教室棟	R	3	S55.02	1,842	H17	2次診断等	0.85	無	
大堂津小学校	1	特別教室棟	R	1	S32.01	271	H15	2次診断等	1.65	無	
	11	特別教室棟	S	2	S59.01	279	新耐震基準			無	
	14	管理・普通・特別教室棟	R	2	H08.03	1,341	新耐震基準			無	
	15	体育館	S	1	H09.01	699	新耐震基準			無	
酒谷小学校	12	体育館	S	1	S51.01	561	H17	2次診断等	0.42	無	H19補強済(補強後 0.94)
	13	管理・普通・特別教室棟	R	3	S53.12	1,598	H16	2次診断等	0.71	無	
大窪小学校	7	体育館	S	1	S51.12	532	H17	2次診断等	0.76	無	
	9	管理・普通・特別教室棟	R	3	S55.02	1,254	H16	2次診断等	0.76	無	
吾田東小学校	1	管理・特別教室棟	R	2	S63.02	2,500	新耐震基準			無	
	2	体育館	R	1	S63.03	932	新耐震基準			無	
	7	普通教室棟	R	2	S63.02	653	新耐震基準			無	
	8	普通教室棟	R	2	S63.02	633	新耐震基準			無	
	9	普通教室棟	R	2	S63.02	794	新耐震基準			無	
	10	便所・廊下	R	2	S63.02	98	新耐震基準			無	
北郷小学校	1-1	普通教室棟	R	2	S49.04	1,500	H16	2次診断等	0.76	無	
	1-2	普通教室棟	R	2	S49.08	184	H16	2次診断等	1.12	無	
	2	管理・特別教室棟	R	2	S49.08	1,396	H16	2次診断等	1.04	無	
	3	昇降口	R	2	S49.08	344	H16	2次診断等	1.04	無	
	4	体育館	S	1	S50.02	720	H18	屋体基準	0.53	無	H21補強済(補強後 0.86)
南郷小学校	5	管理・特別教室棟	R	2	S43.03	771	H18	2次診断等	0.86	無	
	14	特別教室棟	R	2	S49.05	574	H18	2次診断等	0.76	無	
	17	普通教室棟	R	3	S51.05	2,195	H18	2次診断等	0.86	無	
	18-1	体育館	S	1	S53.03	800	H18	2次診断等	0.24	無	H20補強済(補強後 0.82)
	18-2		S	1	H03.12	250	新耐震基準				
	20	普通教室棟	R	3	S56.02	190	H18	2次診断等	0.86	無	
	22	普通・特別教室棟	R	2	H05.09	627	新耐震基準			無	
潟上小学校	1	管理・普通教室棟	R	3	S48.03	1,406	H17	2次診断等	0.55	無	H22補強済(補強後 0.70)
	3	普通・特別教室棟	R	3	S49.03	1,512	H17	2次診断等	0.59	無	H22補強済(補強後 0.71)
	8	体育館	R	1	S53.12	580	H17	2次診断等	0.76	無	
榎原小学校	1	管理・普通・特別教室棟	R	2	S53.09	1,429	H17	2次診断等	0.90	無	
	7	体育館	R	1	S56.03	532	H17	2次診断等	2.26	無	
鵜戸小学校	1	普通・特別教室棟	R	2	H23.03	190	新耐震基準			無	