

車両番号 宮崎800さ9508

NO.1



前方写真

バッテリーの状態が悪い



後方写真




左側方写真

車両番号 宮崎800さ9508

NO.2



右側方写真



内部写真

走行距離 7,613km