



前方写真

全体にサビあり

購入から20年以上経過しているため、ところどころに劣化あり。



後方写真



運転席側写真

車両番号 宮崎41ね5953

NO.2



内部写真

座席等の劣化



内部写真

走行距離 89,161km