



前方写真

全体にサビあり



後方写真



左側方写真


車両番号 宮崎50ふ54

---

NO.2



内部写真  
運選手席シートに破れあり。



内部写真  
走行距離 136,708km