



前方写真

バッテリー上がっている。



右後方写真

架台にサビや使用感は大きく出ている。
リアゲート式(手動)




左側写真

エンジンがかかれば
ダンプ機能は問題ない。

車両番号 宮崎400そ8072

NO.2



内部写真
ビニールシートカバー
破れ(運転席)



内部写真
走行距離 284,972km