



前方写真

ラジエーター・ベルト要取替  
オーバーヒートあり  
全体にサビあり



後方写真



左側方写真

車両番号 宮崎41か8221

NO.2



右側方写真



内部写真



内部写真

走行距離 155, 917km